

Åtgärdsplan sommaren 2025 för växtlighet mm Ekekullens samfällighetsförening

Nedanstående punkter baseras i huvudsak på en rundvandring som styrelsen gjorde 2025-04-27. Det finns säkert mycket som har växt ut sedan dess och växtlighet vi missat. **Så det är bara att se över era utsidor mot vägområdet och beskära och klippa ORDENTLIGT så att det håller sig över sommaren.** Ett utskick om detta görs veckan efter midsommar. Det som inte fastighetsägarna själva gjort innan augusti, får föreningen genomföra, till ökade kostnader.

Allmänt hela området

Grässvål som växt in mot och ut på asfalten ska tas bort. Finns överallt. Görs av föreningen genom entreprenör.

Kantklippning utfördes av LPE 28 maj. Detta planeras att göras en gång till mot slutet av sommaren.

Påfyllning av kantgrus 0-18 behöver göras på flera ställen där asfaltkanten blivit hög. Bör fyllas och vibreras till i nivå med asfalten. Detta görs av föreningen med hjälp av entreprenör.

Rensning och utgrävning av diken, se nedan, planeras att göras mot slutet av sommaren.

Ekekullsvägen

6. Henriksson/Fredin. Stenar bör tas bort.

Efter nr 6, mitt emot Lilla Ekekullsvägen. Slybuskage som skymmer spegeln. Bör tas bort helt. Föreningen gör detta.

15C Löfsten. Grenar hänger ut.

19 Rasmusson. Grenar hänger ner. Rododendron sticker ut.

20 Jönsson. Grenar hänger ner. Även in på Norra Ekekullsvägen.

25 Forsne. Buskar hänger ut.

33A Svensson. Uthängande grenar. Utstickande buskar. Även längs Östra Ekekullsvägen.

33B Gustavsson/Sundquist. Diket behöver rensas ur. Föreningen gör detta med hjälp av entreprenör.

35 Hyddén. Diket behöver rensas ur. Föreningen gör detta med hjälp av entreprenör.

Norra Ekekullsvägen

3 och 5 Andersson (obebygd). Nedhängande grenar.

4 Broberg (byter snart ägare). Mindre grenar och rododendrongrenar sticker ut.

8 Jallinder. Björnbärsbuskar sticker ut. grenar hänger ut.

9 Svahn/Hallberg. Diket behöver rensas och grävas ur. Föreningen gör detta med hjälp av entreprenör.

10 Rönquist/Bartholdsson. Diket behöver rensas och grävas ur. Föreningen gör detta med hjälp av entreprenör.

11 Tiselius. Uthängande grenar. Diket behöver rensas och grävas ur vilket görs av föreningen med hjälp av entreprenör.

Nordöstra Ekekullsvägen

25 Hartman. Tallgren hänger ut.

Södra Ekekullsvägen

1 Jenny Bengtström. Grenar hänger ut.

Västra Ekekullsvägen

3 Skanselid. Mindre buskgrenar sticker ut.

6 Halse. Träd hänger ut.

11 Gustafsson. Buskgrenar sticker ut.

16 Westergaard. Körsbärgrenar sticker ut.

Sydvästra Ekekullsvägen

Inget noterat.

Östra Ekekullsvägen

Inget noterat.

Styrelsen

Ekekullens samfällighetsförening